

Firmware Historie / History TR1200IP

updated: 2023-11-14 /Sc

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

1 Firmware Historie (Deutsch)	1
Hinweis GOOSE:.....	1
Firmware 12390-1400-11 (2023-11-14)	1
Firmware 12390-1400-10 (2016-06-06)	1
Firmware 12390-1400-09 (2016-01-15)	1
Firmware 12390-1400-08 ()	2
Firmware 12390-1400-07 (2014-03-11)	2
Firmware 12390-1400-06 (2010-08-11)	2
2 Firmware history (english)	2
Hint GOOSE:.....	2
Firmware 12390-1400-11 (2023-11-14)	2
Firmware 12390-1400-10 (2016-06-06)	2
Firmware 12390-1400-09 (2016-01-15)	2
Firmware 12390-1400-08 ()	2
Firmware 12390-1400-07 (2014-03-11)	2
Firmware 12390-1400-06 (2010-08-11)	2

1 Firmware Historie (Deutsch)

Hinweis GOOSE:

Bei Geräten mit Auslieferungsoftware \geq 12390-1400-08 kann GOOSE aktiviert werden, dies gilt nur für Geräte mit Artikelnummer T224078.

Firmware 12390-1400-11 (2023-11-14)

Neue Funktion:

- Anzahl max. Modbus-TCP Verbindungen: 3 (bislang 1)
- Neue Modbus Funktion 0x2b (Geräteinformationen lesen)

Firmware 12390-1400-10 (2016-06-06)

Fehlerbeseitigung:

GOOSE lässt sich im Browser nicht aktivieren.

Firmware 12390-1400-09 (2016-01-15)

Neue Funktion:

GOOSE Protokoll (Nur bei Neugeräten verfügbar)

Firmware 12390-1400-08 ()

Interne Version.

Firmware 12390-1400-07 (2014-03-11)

Fehlerbeseitigung:

Relaiszustand wurde bei Relaiskonfiguration über Web falsch angezeigt.

Firmware 12390-1400-06 (2010-08-11)

Erste Freigabe.

2 Firmware history (english)

Hint GOOSE:

For devices with delivery firmware \geq 12390-1400-08, GOOSE can be activated, this only applies to part number T224078.

Firmware 12390-1400-11 (2023-11-14)

New function:

- Number of max. Modbus-TCP connections: 3 (until now 1)
- New Modbus function 0x2b (Read Device Identification)

Firmware 12390-1400-10 (2016-06-06)

Bug-fixes:

GOOSE cannot be activated in the browser.

Firmware 12390-1400-09 (2016-01-15)

New function:

GOOSE Protocol (Only available for new devices)

Firmware 12390-1400-08 ()

Internal version.

Firmware 12390-1400-07 (2014-03-11)

Bug-fixes:

Relay status was displayed incorrectly on relay configuration via Web.

Firmware 12390-1400-06 (2010-08-11)

First release.