

ZIEHL industrie - elektronik GmbH + Co , Daimlerstr.13 , D-74523 Schwäbisch Hall , Tel.: +49 791 504-0 , Fax: -56, e-mail: info @ ziehl.de

Betriebsanleitung - Archivdatei -

Watchdog-Zeitrelais Typ WD 100

Allgemeines

In der Steuerungstechnik werden heute zunehmend Industrie-PC (IPC) teilweise mit dezentraler Intelligenz eingesetzt. Einzelne Arbeitsabläufe werden unabhängig voneinander gesteuert. Bei Ausfall oder Störung einer Komponente kann es deshalb erforderlich sein, eine komplette Maschine oder Anlage hardwareseitig abzuschalten. Um sicherzustellen daß durch Störungen im Programmablauf, verursacht z.B. durch kurzzeitige Spannungsunterbrechungen, keine undefinierten Zustände entstehen können, wird das Watchdog-Zeitrelais WD 100 eingesetzt.

Beschreibung

Das Programm der Anlagensteuerung erzeugt eine Rechteckspannung (DC 24 V) mit einer Taktdauer von max. 150 ms (500ms bei Brücke Klemme 1,4). Das Ausgangsrelais (1 potentialfreier Wechsler) des Watchdog-Zeitrelais WD 100 ist angezogen wenn die Versorgungsspannung und Rechteckspannung anliegen. Das Relais fällt 150 ms (500ms bei Brücke Klemme 1,4) nach Ausbleiben einer Flanke ab. Dabei werden sowohl positive als auch negative Flanken überwacht.

Das Ausgangssignal kann durch eine übergeordnete Steuerung ausgewertet oder direkt in den Not-Aus Kreis der Maschine geschaltet werden.

Anwendung

Z.B. Überwachung von Steuerung/IPC in Verpackungsmaschinen.

Option

andere Ansprechzeiten

Bearbeitet (Tag / Name): 17.05.2002 Fe/Su Zeichnungs Nr.: 1018 0712 Seite 1 von 4 Bezeichnung: WD 100

16.11.2004 Technische Änderungen vorbehalten. EA - Nr.: 922

Technische Daten

Typen-Bezeichnung Bestellnummer Nennsteuerspannung / Frequenz Leistungsaufnahme Sonstiges

Siehe Typenschild

auf dem Gerät

.....

Toleranz der Steuerspannung Toleranz der Frequenz

AC 0,85 ... 1,1 Us

DC 0,8...1,25 Us

48 ... 62 Hz

Eingänge

Meßeingang 1 (-),2 (+)

ca. DC 24 V Rechteckspannung, T >10 ms Relais erregt, wenn Rechteckspannung anliegt Relais fällt ab 150 ms nach letzter Flanke

(500ms bei Brücke Klemme 1,4)

Reseteingang 1,3

Taster für Reset gebrückt Autoreset

Taktdauereingang 1,4

offen, Relais fällt ab 150 ms nach letzter Flanke gebrückt, Relais fällt ab 500 ms nach letzter Flanke

Relais-Ausgang:

Schaltspannung Schaltstrom Schaltleistung Nenndauerstrom Ith Schaltvermögen DC 1

Nennbetriebsstrom le

Empfohlene Vorsicherung Kontaktlebensdauer mech. Kontktlebensdauer elektr. Reduktionsfaktor bei $\cos \varphi = 0.4$

Prüfbedingungen

Nenn-Isolationsspannung Ui

Isolation Trafo

Prüfspannung zw. Steuerspannung, Relaiskontakten und Meßeingang

Einschaltdauer

zul. Umgebungstemperatur Klimakategorie nach DIN 40 040

Gehäuse

Abmessungen (HxBxT) Leitungsanschluß Schutzart Gehäuse Schutzart Klemmen Einbaulage Befestigung nach DIN EN 50022

Gewicht

Kontakte AgNi 0,15 max. AC 400 V

max. 6 A max. 1100 VA

6 A

0,25 A DC 110 - 250 V 0,5 A DC 60 V 1,5 A DC 30 V 5 A DC 24 V

6 A AC 1 230 V

2 A DC13 24 V 2 A AC15 400 V

AC15 250 V 3 A

T4A F2A

3x 107 Schaltspiele

10⁵ Schaltspiele (max. Schaltleistung)

0,6 x max. Kontaktbelastung

VDE 0660 / VDE 0160

AC 250 V

VDE 110 / Kat. III/2

VDE 0551 2.5 kV

100 % - 20 ... +55 °C

Bauart S-12 82 x 42 x 121 mm

12- polig, je 2 x 1,5 mm²

IP 40 **IP 20** beliebia

Schnappbefestigung auf Normschiene 35 mm

oder Schraubbefestigung M4

ca. 300 gr

Bearbeitet (Tag/Name): 17.05.2002 Fe/Su

Seite 2 von 4

16.11.2004

Zeichnungs Nr.: 1018 0712 Bezeichnung: WD 100 EA - Nr.: 922 Technische Änderungen vorbehalten.

Montage - Inbetriebnahme

Der Stecksockel kann befestigt werden

- auf 35 mm Normschiene nach DIN EN 50 022
- · mit Schrauben M4 zur Wandmontage

Die Anschlußleitungen werden direkt zum Stecksockel geführt

- Anschluß gemäß Anschlußplan oder Typenschild ausführen
- Empfohlene Sicherung: T 4 A
- · Gerät aufstecken und mit Rändelschraube sichern.

Achtung!:

Gerät nicht unter Spannung stecken oder vom Sockel lösen.

Beachten Sie die maximal zulässige Temperatur bei Einbau im Schaltschrank. Genügend Abstand halten zu anderen Geräten oder Wärmequellen oder für ausreichende Fremdbelüftung sorgen. Grundsätzlich empfohlener Mindestabstand: 2 cm.

Bevor Sie das Gerät an Spannung legen, vergewissern Sie sich, daß die typenschild angegebene Anschlußspannung und die am Gerät angeschlossene Netzspannung übereinstimmen!

- Netzspannung an A1 und A2 (Klemmen 11, 12) legen
- Rechteckspannung DC 24 V (T > 10 ms) an Klemme 1(-), 2 (+) legen
- Bei betriebsbereitem Gerät schaltet das Relais K1 ein, die grüne LED "ON" leuchtet. Die Kontakte 11-14 (Klemmen 8, 9) sind durchgeschaltet.

Fehlersuche und Maßnahmen

Relais schaltet nicht ein

Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung U_S an A1, A2 (Klemmen 11, 12) richtig anliegt und mit der Gerätespannung des Seitentypenschildes übereinstimmt.


Prüfen Sie, ob die Rechteckspannung (clock) an Klemme 1(-), 2 (+) richtig anliegt

Bei anderen Fehlern Gerät austauschen und mit Fehlerbeschreibung einschicken.


Bearbeitet (Tag/Name): 17.05.2002 Fe/Su Zeichnungs Nr.: 1018 0712 Seite 3 von 4 Bezeichnung: WD 100

16.11.2004 EA - Nr.: 922 Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlußplan:



Bauform S12:



Bearbeitet (Tag/Name): 17.05.2002 Fe/Su

Seite 4 von 4

16.11.2004 Technische Änderungen vorbehalten.

Zeichnungs Nr.: 1018 0712 Bezeichnung: WD 100 EA - Nr.: 922