Temperaturrelais und MINIKA®

Strom- und Spannungsrelais Messgeräte MINIPAN®

Schaltrelais und Steuerungen

Messumformer Netz- und Anlagenschutz

Stand: 2016-10-25/Fu/sm

Betriebsanleitung MSR220K6

- Kaltleiterrelais mit zuschaltbarer Kurzschlussüberwachung





MSR220K6 11470-0704-01 Seite 1/8 www.ziehl.de

Inhaltsverzeichnis

1	Anzeigeelemente		
2	Anschlussplan		
3	Wichtige Hinweise		
4	Anw	rendung und Kurzbeschreibung	4
5	Funk	ktionsübersicht	4
6	Detaillierte Beschreibung		5
	6.1	Kurzschlussüberwachung (KS) deaktiviert (T0-Y1 offen)	5
	6.2	Kurzschlussüberwachung (KS) aktiv (T0-Y1 gebrückt)	5
7	Montage		6
8	InbetriebnahmeFehlersuche		6
9			6
10	0 Technische Daten		
11	Rauf	form K·	8



1 Anzeigeelemente

LED_KS

LED_Pwr EIN = Steuerspannung ein AUS = Steuerspannung aus

EIN = Kurzschlusserkennung ein (T0-Y1 gebrückt)


AUS = Kurzschlusserkennung aus (T0-Y1 offen)
BLINKT = Kurzschluss an einem Sensor T1...T6
(Relais AUS, entsprechende Sensor-LED EIN)

LED_T1...T6 AUS = Temperatur am Sensor o.k., kein Kurzschluss

EIN = Temperatur am Sensor überschritten oder

Sensorkurzschluss

BLINKT = Relais ist wiedereinschaltbereit, Reset betätigen (Y1-Y2 gebrückt) oder Steuerspannung kurz ausschalten.



Pwr

KS

T1

T2


T3

T4

T5

T6

2 Anschlussplan



BR KS offen: Kurzschlussüberwachung deaktiviert BR KS gebrückt: Kurzschlussüberwachung aktiv

BR Reset offen: manueller Reset

BR Reset gebrückt: automatischer Reset

ZIEHL

www.ziehl.de

3 Wichtige Hinweise



WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

Der einwandfreie und sichere Betrieb eines Gerätes setzt voraus, dass es sachgemäß transportiert und gelagert, fachgerecht installiert und inbetriebgenommen sowie bestimmungsgemäß bedient wird. An dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die mit der Installation, Inbetriebnahme und Bedienung vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen. Sie müssen den Inhalt der Betriebsanleitung, die auf dem Gerät angebrachten Hinweise und die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen beachten.



Achtung! Weitbereichsnetzteil beachten!

Achtung!
Bevor Sie das Gerät an Netzspannung legen, vergewissern Sie sich, dass die Steuerspannung U_S am Seitentypenschild mit der am Gerät angeschlossenen Netzspannung übereinstimmt!

Beachten Sie die maximal zulässige Temperatur bei Einbau im Schaltschrank. Es ist für genügend Abstand zu anderen Geräten oder Wärmequellen zu sorgen. Wird die Kühlung erschwert z.B. durch enge Nachbarschaft von Geräten mit erhöhter Oberflächentemperatur oder Behinderung des Kühlluftstromes so verringert sich die zulässige Umgebungstemperatur.

4 Anwendung und Kurzbeschreibung

Das Kaltleiter-Auslösegeräte MSR220K6 schützt Motoren, Transformatoren, Maschinen und Anlagen vor thermischer Überlastung. In Verbindung mit ZIEHL-Kaltleiter Typ MINIKA [®] können Ansprechwerte zwischen 60 °C und 180 °C realisiert werden.

5 Funktionsübersicht


- 6 Kaltleiterkreise, je 1...6 Kaltleiter in Reihe (max. Summenkaltwiderstand 1500Ω)
- Anzeige des Schaltzustandes über Leuchtdioden für jeden Messkreis
- potentialfreier Relaisausgang
- wahlweise (durch Brücke) Speicherung einer Auslösung von K1 (LEDs blinken)
- wahlweise (durch Brücke) mit Kurzschlussüberwachung, Anzeige durch LED
- Montage auf 35 mm Normschiene DIN EN 60715 oder Schraubbefestigung (Option)

www.ziehl.de


MSR220K6 11470-0704-01 Seite 4 / 8

6 Detaillierte Beschreibung

6.1 Kurzschlussüberwachung (KS) deaktiviert (T0-Y1 offen)



6.2 Kurzschlussüberwachung (KS) aktiv (T0-Y1 gebrückt)



ZIEHL

www.ziehl.de

7 Montage

- Befestigung auf 35 mm Tragschiene oder Wandbefestigung mit 2 Schrauben M4
- Anschluss gemäß Anschlussplan oder Typenschild ausführen

8 Inbetriebnahme

Überprüfung der richtigen Funktion des Gerätes

- Netzspannung einschalten, die grüne LED leuchtet.
- bei betriebsbereitem Gerät muss Relais K1 einschalten (Klemme 11, 14 geschlossen und die roten LEDs T1...T6 sind aus.)
- wenn die Brücke für Kurzschlussüberwachung (T0-Y1) eingeschraubt ist, muss die LED für Kurzschluss aufleuchten

9 Fehlersuche

Relais schalten nicht ein. Prüfen Sie

- die Versorgungsspannung Us an Klemme A1, A2. Die grüne LED muss aufleuchten.
- die Kaltleiter an Klemme T0 ... T6 richtig angeschlossen sind. Die roten LED dürfen nicht aufleuchten.
- Der Widerstand im Kaltleiterkreis muss einen Wert 40 Ω^* < R < 1500 Ω aufweisen. Die Klemmenspannung muss < 2,5 V sein.

Achtung! Prüfen Sie Kaltleiter nur mit Messspannungen < 2,5 V!

- es darf kein Kaltleiterkreis unbeschaltet sein. Nicht benutzte Fühlereingänge müssen durch 100 Ω ... 1 k Ω * Widerstand außer Betrieb gesetzt werden.
- Machen Sie einen "Reset" über Klemme Y1, Y2.

Relais schaltet nicht ab. Prüfen Sie

- der angeschlossene Kaltleiter muss die richtige Ansprechtemperatur haben. Das Gerät schaltet bei Werten 3,3 k Ω < R < 4 k Ω ab und kann bei 40 Ω^* < R < 1, 5 k Ω eingeschaltet werden.
- Bei offener Klemme T0 T1 ... T6 muss das Relais abschalten. Die Klemmenspannung muss ca. 5 V betragen.

Bei anderen Fehlern Gerät austauschen und mit Fehlerbeschreibung einschicken.

* 0 Ω bei deaktivierter Kurzschlussüberwachung (T0 – Y1 offen)

www.ziehl.de

MSR220K6 11470-0704-01 Seite 6 / 8

10 Technische Daten

Steuerspannung Us: AC/DC 24 – 240 V. $0/50/60 \, Hz < 3 \, W < 5 \, VA$ Toleranz DC 20.4 - 297 V. AC 20 - 264 V Kaltleiter-Anschluss PTC - Sensor nach DIN 44081/82 Anzahl 6 Fühlerkreise x 1...6 Kaltleiter (250 Ω) in Reihe Abschaltwert $3,3 \text{ k}\Omega...4 \text{ k}\Omega$, typisch $3,65 \text{ k}\Omega$ Rückschaltwert $1.5 \text{ k}\Omega...1.65 \text{ k}\Omega$, typisch $1.6 \text{ k}\Omega$ $R_{min}>40 \Omega, R_k \leq 20 \dots 35 \Omega$ Leitungskurzschluss (zuschaltbar) \leq 2,5 V bei R \leq 250 Ω , \leq 5 V bei R = 4 k Ω Klemmenspannung Sensorstrom ≤ 1,25 mA ≤ 2 mW Leistungsaufnahme Relais-Ausgang: 1 Wechsler (CO) Schaltspannung max. AC 415 V Schaltstrom max. 5 A Schaltleistung max. 1250 VA (ohmsche Last) max.48 W bei DC 24 V 0.5 Nennbetriebsstrom le: le = 1 AUe = 400 VAC15 le = 2 AUe = 250 V**DC13** le = 2 AUe = 24 VIe = 0.2 AUe = 125 V Ie = 0,1 A Ue = 250 V Empfohlene Vorsicherung T 3,15 A (gL) Kontaktlebensdauer mech. 1 x 10⁷ Schaltspiele 1 x 10⁵ Schaltspiele bei AC 250 V / 5 A Kontaktlebensdauer elektr. 2 x 10⁵ Schaltspiele bei AC 250 V / 3 A 6 x 10⁵ Schaltspiele bei AC 250 V / 1 A 250 V ac, 3 A, general use UL electrical ratings: 240 V ac, 1/4 hp, 2.9 FLA 120 V ac, 1/10 hp, 3.0 FLA C 300 EN 60947-8 Prüfbedingungen Bemessungsstoßspannung 4000 V Überspannungskategorie Ш Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsisolationsspannung Ui 250 V Einschaltdauer 100 % -20 °C ... +55 °C zul. Umgebungstemperatur EN 60068-2-2 Trockene Wärme EMV - Störfestigkeit EN 61000-6-2

> EN 61000-6-3 10 g 30 ... 150 Hz

10 g 11 ms



EMV - Störaussendung

Rüttelsicherheit Schocksicherheit

Gehäuse

Material Abmessungen (H xB xT) Leitungsanschluss eindrähtig feindrähtig mit Aderendhülsen Anzugsdrehmoment

Schutzart Gehäuse/Klemmen


Einbaulage Befestigung Gewicht Bauform K Polyamid PA 66, UL 94 V-2 75 x 22,5 x 115 mm je 1 x 0,5 ... 2,5 mm² je 1x 0,14 ... 1,5 mm² 0,5 Nm IP 40/ IP 20

beliebig
35 mm Normschiene EN 60715 oder 2 Schrauben M4
ca. 110 g

Technische Änderungen vorbehalten

11 Bauform K:

Maße in mm



- 1 ... Unterteil
- 2 ... Deckel
- 3 ... Riegel
- 4 ... Schraube
- 5 ... Maß für Schraubenbefestigung



www.ziehl.de